

西部ガスによるふろ釜の安全装置の不適切な配線の点検について

平成 23 年 8 月 11 日に西部ガス株式会社公表（下記表示）のとおり、安全装置の不適切な配線が行われている可能性のあるふろ釜を対象に、西部ガス株式会社が安全装置の結線点検（無償）を行っています。

対象となるふろ釜が設置されている住宅には当機構の賃貸住宅も含まれており、8 月 17 日の点検において、当機構の金山団地で 1 件の不適切な配線が確認されました。（下記表示）

当機構といたしましては、西部ガス株式会社に対し、早急に点検対象住宅の点検を終え結果を報告するように申し入れるとともに、不適切な配線が確認された場合には直ちに改善すること、また、UR 賃貸住宅のお客さまのお問合せに対して真摯に対応するよう申し入れを行ったところです。

対象となる住宅にお住まいのお客さまには、既に西部ガス株式会社から、ダイレクトメールが送付されていることと思いますが、ご不安を与えましたことにお詫び申し上げますとともに、まだ、点検がお済みでないお客さまには、点検にご協力をお願い申し上げます。

なお、点検が完了するまでの間、ご使用に際しましては、以下の点にご注意ください。（空焚きにならないようお気をつけください。）

- ◆ おふろを沸かす際には、取扱説明書に記載のとおり、必ず浴槽の上部循環口より上に 10 cm 以上のお湯（水）が入っていることをご確認ください。
- ◆ ご使用中に異常がある場合には、機器の使用を停止していただき、西部ガス(株)お客さま・市場開発部お客さまセンター 電話番号 092-633-2345 にご連絡ください。

西部ガス株式会社公表

<http://www.saibugas.co.jp/info/kouhou/htmls/nr679.htm>

<http://www.saibugas.co.jp/info/kouhou/htmls/nr681.htm>

お問い合わせは下記へお願いします。

九州支社 総務部 総務チーム

（電話）092-722-1004